

事 務 連 絡  
令和3年9月30日

公益社団法人全日本トラック協会会長 殿

国土交通省自動車局安全政策課長

降積雪期における道路管理者による立ち往生車両写真の撮影等について

令和2年末から令和3年初にかけて、高速道路などにおいて大規模車両滞留が発生したことを踏まえ、降積雪期において、道路管理者が、立ち往生車両の情報を適切に把握するため冬用タイヤ装着の有無等の状況を写真撮影することとし、当該情報をもとに地方運輸局等が当該車両を所有する運送事業者以降積雪期における輸送の安全確保対策の実施状況を確認することとしましたので、この旨、貴協会傘下事業者に対し周知願います。

## ① 前面ナンバープレートの写真



トレーラをけん引している場合は  
トレーラのナンバープレートの写真も



## ② 前方から当該車両も含めて後方の滞留状況を写した写真



## ③ 駆動輪のタイヤ側面 (可能な限り大きく)



## ④ 駆動輪のタイヤトレッド面 (可能な限り大きく)



## ⑤ 後方から当該車両も含めて前方の状況を写した写真

